


## Flugbetrieb während den Bauarbeiten



Version 2 10.12.2022



- Der Run-up für die Piste 27 ist in dem vorgesehenen Bereich auf dem Vorfeld zu machen.
- Am Pistenkopf 27 ist dies untersagt.



 Der Run-up für die Piste 09 soll bevorzugt am Pistenkopf 09 gemacht werden. Falls kein Platz da ist, kann dies auch optional auf dem Vorfeld in dem dafür vorgesehenen Bereich gemacht werden.

- Der Bypass bei dem man von der Piste wieder auf den Rollweg kommt an den beiden Pistenenden (grüner Bereich) ist mit blauen Zylinder ausgesteckt.
- Da während den Bauarbeiten die Taxiways geschlossen sind und via Backtrack zum Holding Point gerollt wird, ist eine klare Kommunikation wichtig.
  - $\circ \quad \text{Klare und kurze Kommunikation in der Platzrunde und am Boden ist Pflicht}.$
- Die FGHO kann jederzeit Änderungen vornehmen.
- Oberstes Ziel ist die Sicherheit.

Flugplatzleiter

Michael Ras

Version 2 10.12.2022

## Winterbetrieb (Falls Bypass nicht befahrbar)

- Falls der Bypass aufgrund der winterlichen Verhältnisse nicht befahren werden kann, so soll der Run-up und alle Checks im Run-up Bereich auf dem Vorfeld gemacht werden. Anschliessend soll der Backtrack auf die aktive Piste folgen.
- Wichtig ist, dass sobald man auf die aktive Piste rollt (Backtrack) für den Start "abflugbereit" ist.
- Der Bypass wird so gut als möglich vom Schnee befreit werden.

Version 2 10.12.2022