

HINWEIS an die Hausener Piloten

Nach der Pistensanierung sind an Hartbelagpiste und Rollwegen noch Abschlussarbeiten notwendig, die im kommenden Winter ausgeführt werden.

Im Flugbetrieb ist daher auf folgendes zu achten:

- Zwischen Piste / Rollwegen und Wiesland besteht aufgrund des neuen Belags teilweise **ein beträchtlicher Absatz.**
- **Ein Überrollen der Pisten-/ Rollwegkante ist zu vermeiden!**
- **Die Bypass' an den Pistenköpfen sind nicht benutzbar!**